

Số: 120/CC12

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: Phòng tàu sông.

Chi cục đăng kiểm số 12 nhận được yêu cầu kiểm tra của Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa & xây dựng giao thông Thanh Hóa đối với phương tiện thủy nội địa mang tên xuồng cao tốc TH-0362, số đăng kiểm V36-00371, số đăng ký hành chính TH-0362.

Phương tiện trước đây được Sở GTVT Thanh Hóa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số 00063/22S36, ngày 08/6/2022 với vật liệu là hợp kim nhôm. Tuy nhiên thực tế vật liệu của tàu là phi kim loại.

Để có cơ sở xác định vật liệu thân tàu, Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa & xây dựng giao thông Thanh Hóa đã ký hợp đồng và mời đơn vị có chức năng để giám định vật liệu thân tàu. Ngày 27/8/2024 Vinacontrol đã cung cấp chứng thư giám định số 24A01GPT02937-01 xác định vật liệu chế tạo thân tàu là FRP.

Chi cục đăng kiểm số 12 kính báo cáo và đề nghị Phòng tàu sông xem xét sửa đổi lại cơ sở dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý đăng kiểm phương tiện thủy nội địa của phương tiện thủy nội địa ở trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ phương tiện;
- Lưu: CC12 .



GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sáng

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH VỀ PHẨM CHẤT




Số: 24A01GPT02937-01

Ngày: 27/08/2024

Người yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THANH HÓA
Tên hàng khai báo : XUỒNG CAO TỐC TH-0362, SỐ ĐKHC: TH-0362, SỐ ĐĂNG KIỆM: V36-00371
Số lượng : 01 XUỒNG
Ngày yêu cầu : 14/08/2024

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

Theo yêu cầu, 8h00 ngày 14/08/2024, giám định viên Vinacontrol Hà Nội có mặt tại Trạm quản lý đường thủy nội địa Vạn Hà – thị trấn Thiện Hóa, huyện Thiện Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm giám định, ghi nhận 01 Xuồng cao tốc TH-0362, số ĐKHC: TH-0362, số đăng kiểm: V36-00371 neo tại bến hạ lưu Cầu Thiện Hóa, huyện Thiện Hóa, tỉnh Thanh Hóa.



Hình ảnh Xuồng cao tốc



This certificate/report is the intellectual property of Vinacontrol; issued solely to Vinacontrol's Client on the basis of agreed requirements between Vinacontrol and Client; and, in accordance with the "General Terms and Conditions of Service" published at <http://www.vinacontrol.com.vn/cat/general-terms-and-conditions>. Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

Chứng thư/kết quả này là tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Vinacontrol, được phát hành dành riêng cho khách hàng của Vinacontrol, trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Vinacontrol và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải tại <http://www.vinacontrol.com.vn/cat/dieu-khoan-chung>. Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

24A01GSD02937-01



PHẨM CHẤT:

Theo yêu cầu, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu 01 phần vỏ Xưởng cao tốc TH-0362, số ĐKHC: TH-0362, số đăng kiểm: V36-00371, kích thước ~ 15x15cm để kiểm tra phẩm chất, xác định vật liệu trong phòng thí nghiệm. Kết quả:

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử nghiệm
Xác định vật liệu	-	Mẫu là vật liệu chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP)	Flame test Phổ hồng ngoại Phương pháp phân tích nhiệt vi sai Các phương pháp phân tích hóa lý khác

* **Kết luận:** Vật liệu thân vỏ Xưởng cao tốc TH -0362 là chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP).

Địa điểm giám định : Vinacontrol Hà Nội và phòng thí nghiệm
Thời gian giám định : 14/08 ÷ 27/08/2024

GIÁM ĐỊNH VIÊN
Nguyễn Hải Dương
VNC 0203**P. TRƯỞNG PHÒNG 1**
VNC 0108